


4°




n°1

Pièce de reprise en main du logiciel CAO-3D





ONSHAPE




30x30x30


Esquisse 1 : Rectangle par son centre (sur origine)




Ø 24 à travers tout
Esquisse 2 : Cercle par son centre (sur origine)



Ø 24 à travers tout





Esquisse 5



Ø25

Pivoter



Filtrer par nom ou type

Fonctions (14)

Géométrie par défaut

- Origin
- Top
- Front
- Right

1.1

Esquisse 1

1.2

Extruder 1

1.3

Esquisse 2

1.4

Extruder 2

Esquisse 3

Extruder 3

Esquisse 4

Extruder 4

Esquisse 5

Pivoter 1

Pièces (2)

Part 1

Part 2

A RETENIR :

-Dans Onshape, il faut...

1- d'abord choisir un plan

2- puis faire une esquisse

3- et finir par une extrusion.

Modélisation du bras supérieur

2^{ème} méthode

36mm X 8mm

