




303



Procédure n°2 intégration du bloc-BATTERIES





Planaire 2 ✓ ✗

Planaire

Connecteurs de positionnement

Connecteur de positionne... ⌚ ✗

Connecteur de positionne... ⌚ ✗

☒ Décalage

Z ↑ -1 mm

Pivoter autour de X

Angle de rotation 0 deg

☐ Limites

☐ Connexion de simulation

⚡ 🔁 ▶ Résoudre ?

Parallèle 2

Parallèle

☒ Limites

X	Aucun minimum
X	Aucun maximum
Y	Aucun minimum
Y	Aucun maximum
Z	-45 mm
Z	-45 mm
Z	Aucun minimum
Z	Aucun maximum

 Esquisse 10

 Extruder 10





 Congé 14

 Congé 15

 Esquisse 11

 Extruder 11

 Miroir 2



 Esquisse 10

 Extruder 10

 Congé 14

 Congé 15

 Esquisse 11

 Extruder 11

 Miroir 2

Congé 14  

Arête Arrondi complet

Entités à arrondir	
Arête de Extruder 10	×
Arête de Extruder 10	×
Arête de Extruder 10	×
Arête de Extruder 10	×

☒ Propagation tangente

Mesure **Rayon** ▼

Contrôle **Courbure** ▼

Rayon


Intensité

☐ Asymétrique

> ☐ Congé partiel

> ☐ Congé variable

Finaliser 



Congé 15  

Arête Arrondi complet

Entités à arrondir	
Arête de Extruder 10	×

☒ Propagation tangente

Mesure **Rayon** ▼

Contrôle **Courbure** ▼

Rayon


Intensité

☐ Asymétrique

> ☐ Congé partiel

> ☐ Congé variable

Finaliser 



Esquisse 10

Extruder 10

Congé 14








Congé 15

Esquisse 11


Extruder 11

Miroir 2

Esquisse 11



- Esquisse 12
- Extruder 12
- Esquisse 13
- Extruder 13



- Filtrer par nom ou type
- Fonction...
- Extruder 7
 - Esquisse 14
 - Extruder 14
 - Esquisse 8
 - Extruder 8
 - Esquisse 9
 - Extruder 9
 - Esquisse 10
 - Extruder 10
 - Esquisse 11
 - Extruder 11
 - Miroir 2
 - Congé 14
 - Congé 15
 - Esquisse 12
 - Extruder 12
 - Esquisse 13
 - Extruder 13
 - Esquisse 15
 - Perçage
 - Miroir 3
 - Congé 12
 - Esquisse 16
 - Extruder 15
 - Pièces (1)
 - carrosserie

Esquisse 12 ✓ ✕

Plan d'esquisse
Face de Coque 1 ✕

☐ Désactiver l'impression
☐ Afficher les contraintes
☐ Afficher les expressions
☒ Afficher les erreurs


Finaliser ?

Vue en coupe ✓ ✕

Exclure Inclure

Plan de coupe
Plan de coupe 1 ✕

Éléments à exclure



Extruder 12 ✓ ✕

Solide Surface Mince

Nouveau Ajouter Retirer Intersection


Faces et zones d'esquisse à extruder
Faces de Esquisse 12 ✕

Borgne

Profondeur 13 mm

☐ Direction
☐ Décalage de départ
☐ Symétrique
☐ Dépouille
☐ Seconde position d'arriv...
☐ Fusionner avec tous

Étendue de fusion
carrosserie ✕




Esquisse 13 ✓ ✕

Plan d'esquisse
Face de Extruder 12 ✕

☐ Désactiver l'impression
☐ Afficher les contraintes
☐ Afficher les expressions
☒ Afficher les erreurs

Finaliser ?



Extruder 13 ✓ ✕

Solide Surface Mince

Nouveau Ajouter Retirer Intersection

Faces et zones d'esquisse à extruder
Faces de Esquisse 13 ✕

Borgne

Profondeur 2 mm

☐ Direction
☐ Décalage de départ
☐ Symétrique
☐ Dépouille
☐ Seconde position d'arriv...
☐ Fusionner avec tous

Étendue de fusion
carrosserie ✕